

# ホームタンクのメンテナンスしてありますか??

- 1 タンクゲージの破損**  
タンクへの水の侵入の最大の原因となります。
- 2 ホームタンク内のサビ、水の侵入**  
不完全燃焼を引き起こしたり、凍結の原因になります。  
※外からはわかりにくいので、とくに注意が必要です。  
症状が進むとタンクを取り替えなければなりません。
- 3 ストレーナーの汚れ・破損**  
灯油の流れを妨げ、ストーブが点かなくなったりします。
- 4 外部銅パイプ (送油配管) の破損**  
灯油が漏れて大変危険!  
※空気が入れば、ここから酸化が進んでタンク内サビの原因となります。

\*こんな場合はホームタンク交換をおススメ致します\*



## ホームタンク交換

大特価でお見積り中!

ご自宅に合った最適なサイズや工法をご提案いたします!  
お気軽にご相談下さい!

**出張点検・お見積無料!**

## ホームタンク洗浄 予約受付中!

こんな経験 ありませんか?

- ・ストーブにススが付きやすくなった!
- ・ストレーナーに溜まった水が凍結し、ストーブがつかない!

3~4年に1度はホームタンクの洗浄をお勧めします!

通常価格

5,500円

のところ..

期間限定 (8月31日まで)  
超特別価格!!

3,300円 (税込)

※カップ、フィルター交換の場合別途4,400円 ※ストレーナー交換の場合別途6,600円

ストレーナー内のフィルターの変色  
タンク内の水や汚れが原因



この状態になったら  
フィルター交換が必要です!